

ПРАВИЛА работы на камнерезном станке

Перед началом работы:

1. Договориться о времени распиловки с заинтересованными лицами. Надо стараться, чтобы в один день пилил только один человек.
2. Согласно расписанию работы шлифовальной мастерской (хозяев помещения) пилить следует по рабочим дням с 16.00 до 21.00.

После окончания работы:

1. Выключить кран, подводящий воду в станок.
2. Вытащить удлинитель из розетки.
3. Снять щиток из оргстекла, промыть и положить в «наш» ящик тумбочки (самый нижний).
4. Снять упор, промыть винты и гайки, навинтить их обратно на упор, и положить все в ящик тумбочки.

Упор можно не снимать, если вы точно знаете (со всеми договорились), что вы сами будете пилить завтра.

5. Тщательно промыть поверхность станка, включая углубления на краю станка.
6. Ложкой вытащить весь шлам из рабочей камеры, не допуская попадания крупных обломков в шланг. Если шланг засорился, прочистить его.
7. Слить всю воду из рабочей камеры в ведро со шламом.
8. Протереть стол, на котором стоит станок, включая поверхность сзади станка.
9. Из ведра со шламом вылить воду в туалет или в раковину с отстойником (в той же комнате, где станок). Шлам вытащить ложкой и выбросить в ведро с обрезками. Обрезки, шлам и проч. твердые бытовые отходы выбросить в мусорный контейнер во внутреннем дворе (сейчас контейнер стоит в «геофизическом» дворе).
10. Вылить из кастрюли грязную воду и промыть тряпку.
11. Положить все инструменты и приспособления (от гаечного ключа до карандашей) в ящик тумбочки. На столе ничего не должно быть, кроме кастрюли, кружки и тряпки.
12. При необходимости (если слишком мокро или грязно), протереть пол вокруг станка.

Меры воздействия на нерадивых распиловщиков:

1. На первый раз – предупреждение.
2. На второй раз – отстранение от работы на месяц.
3. На третий раз – расстрел!!!